



PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO



COMUNE DI VALBONDIONE
Provincia di Bergamo

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 29/04/2013
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 25/02/2017
Pubblicato sul BURL n. del serie avvisi e concorsi

Il Sindaco

Il Segretario Generale



I progettisti
Arch. Enrico Bonandrini
Arch. Carlo Macalli

Controdeduzioni alle osservazioni
a cura di:



Lucio Fiorina - architetto
Marcello Fiorina - ingegnere
Studio associato di architettura
urbanistica ed ingegneria
via pignolo 5, Bergamo

PIANO delle
REGOLE

Schede edifici in
aree del Sistema
Ambientale

PdR09

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		1			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		NO abitato di Fiumenero mt. 860					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X						X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		Stalla del Colderu'			
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio rurale in stato di abbandono con presenza di tettoie e baracche realizzate con materiali incongrui con l'ambientazione.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		2			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		risalendo il Fiumenero mt 957					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		Baita del Grom			
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura originaria ristrutturata e ben ambientata con aree di pertinenza.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		3a			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baite del Ceppo mt. 940					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura originaria ristrutturata e ben ambientata con aree di pertinenza.						Adeguamento serramenti esterni.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		3b			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baite del Ceppo mt. 940					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura originaria ristrutturata e ben ambientata con aree di pertinenza. Mantenimento porzione coperture in ardesia.						Adeguamento serramenti esterni.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		3c			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baite del Ceppo mt. 940					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura originaria ristrutturata e ben ambientata con aree di pertinenza.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		4			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Campiol mt. 1043					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
		X			X						
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Copertura in calcestruzzo da adeguare. Presenza di strutture accessorie da assoggettare a demolizione e ricostruzione con eventuale in unica struttura.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		5			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita di Plotet mt. 1105					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Bivacco per attività pastorali ben nascosto e poco appariscente.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

COMUNE DI VALBONDIONE - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

06/12/07		rilevatore	BM	scheda n.	6						
Comune censuario		Fiumenero	localizzazione	Alta Valle di Fiumenero mt 1497							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono						
					X						
ACCESSIBILITA'				NOTE							
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Baite Montebello							
			X								
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI			ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI								
			Gli edifici sono due, completamente abbandonati e invasi dalle forme arbustive di sambuco. Tetto inesistente.								
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		7			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Alta Valle di Fiumenero mt 1301					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		Baita Forni			
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio completamente abbandonato e invaso dalle forme arbustive di sambuco. Tetto inesistente.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		8			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Cascina di campo nord					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Sono presenti solo alcuni ruderi di muri. L'ultimo tratto di sentiero si snoda nell'alveo della valle.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		9			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Cascina di campo ovest					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrabile		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Bivacco per attività pastorali da conservare nell'impostazione generale a ridosso della roccia.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

15/08/08		rilevatore		BM		scheda n.		10			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita del Grò mt. 1831					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio in muratura recentemente recuperato da riambientare.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

15/08/08		rilevatore		BM		scheda n.		11			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita di Tenda mt. 1844					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio in muratura recentemente recuperato da riambientare.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
  											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		12			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Bivacco Frattini mt 2250					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Bivacco in struttura metallica											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		13			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Alta Valle di Fiumenero mt 1661					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		Vecchio Forno			
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		14			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Alta Valle di Fiumenero mt 1746					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		Baita Aser dal Rifugio Brunone fino al ponticello.			
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

		rilevatore	BM	scheda n.	15						
Comune censuario		Fiumenero	localizzazione	vicinanze del Rifugio Brunone							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Rudere cartografato a quota 2360											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

COMUNE DI VALBONDIONE - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		16			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Fiumenero					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		17			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Ponte Fiume Nero mt. 795					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura tipica rurale che necessita di conservazione nell'impostazione generale, con particolare attenzione nella formazione di aperture in facciat.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X			X					
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		18			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Ponte Fiume Nero mt. 795					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		19			
Comune censuario			Fiumenero			localizzazione		strada dei Mustacc			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura tipica rurale che necessita di conservazione nell'impostazione generale, con particolare attenzione nella formazione di aperture in facciat.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

COMUNE DI VALBONDIONE - BG
censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		20			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		strada dei Mustacc					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura tipica rurale che necessita di conservazione nell'impostazione generale, con particolare attenzione nella formazione di aperture in facciat.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		21			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		strada dei Mustacc					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		22			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		stalla dei Mustacc					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
X		X						X			
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eccesso di accorpamento dei volumi attorno alla struttura originaria, tali da richiedere in sede di interventi, opere di riqualificazione ai fini di un minor impatto paesistico.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		23			
Comune censuario		Bondione		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		24			
Comune censuario			Bondione			localizzazione					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		25			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Mola					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		26			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		NO abitato di Fiumenero mt. 860					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben ristrutturato											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		27			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		NO abitato di Fiumenero mt. 860					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben ristrutturato											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		28			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		localita' Dossi					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		29			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Gavazzo					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		30			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Acquedotto a N di Gavazzo mt. 885					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Acquedotto in completo stato di abbandono. Il sentiero è stato completamente avvolto dai rovi e rende l'avvicinamento assai difficoltoso.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		31			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Valle Antica est mt. 920					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Facile avvicinamento seguendo l'ampio prato che costeggia la Valle Antica											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
<p>Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)</p>											

15/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		32			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Redorta sud mt 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Ante e porte enormi in ferro. La tettoia che ricopre il fieno è decadente e coperta di lamiere arrugginite.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

		rilevatore	BM	scheda n.	33						
Comune censuario		Bondione	localizzazione	Cascina Ecla Valle della Foga mt 1923							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Vecchi edifici utilizzati dagli operai negli anni '30. Esistono solo dei ruderi dei muri.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

01/11/09		rilevatore		BM		scheda n.		34			
Comune censuario			Bondione			localizzazione		Prato Costa mt 1360			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
A fianco della porta è incisa la data 1855. Lo stabile di sinistra è un vecchio "silter" ancora ben conservato.						Le reti posizionate sulle porte d'ingresso. Mancano i tetti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

01/11/09		rilevatore		BM		scheda n.		35			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Prato Costa mt 1400					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		36			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Valle della Foga mt 1687					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		Ripetitore tv			
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio poco curato e in stato di abbandono. Riadeguamento dei volumi e delle tipologie delle finiture.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		37			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Valle della Foga mt 1673					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edifici degli operai in completo abbandono.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

03/06/07		rilevatore		BM		scheda n.		38			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Pozzo Avert Valle della Foga mt 1800					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben integrato nel contesto ambientale malgrado le grosse dimensioni.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

03/06/07		rilevatore		BM		scheda n.		39			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baita Pradei mt. 1757					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Manca completamente il tetto e le pareti stanno di conseguenza subendo il crollo.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		40			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		sul crinale verso Valb. mt 1750					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Vecchio edificio utilizzato dai pastori che conserva solo alcuni muri.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		41			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baia Rigone Valle della Foga mt 1437					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Area ben curata. Sulla parete frontale è presente una nicchia contenente il busto della Madonna.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		42a			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Salvasecca mt 1030					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Grossi edifici ben recuperati e inseriti nel contesto ambientale. Anche l'area esterna è ben curata.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		BM		scheda n.		42b			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Salvasecca mt 1030					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Arg	Ri	Tsci	Rsci
								X			
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Grossi edifici ben recuperati e inseriti nel contesto ambientale. Anche l'area esterna è ben curata.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											

Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		43			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalla di Casa Corti mt 840					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						E' stata recuperata solo la metà destra dell'edificio (muri e tetto). Si nota immediatamente il diverso stato di conservazione dell'edificio.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		44			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Bondione ovest mt 880					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Sono presenti alcune tettoie adibite al ricovero materiali.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		45			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Torre					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

COMUNE DI VALBONDIONE - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		46			
Comune censuario			Bondione			localizzazione		Torre			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		47			
Comune censuario			Bondione			localizzazione		Pianlivere			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		48			
Comune censuario			Bondione			localizzazione		Pianlivere			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

COMUNE DI VALBONDIONE - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		49			
Comune censuario			Bondione			localizzazione		sentiero per Maslana			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		50			
Comune censuario			Bondione			localizzazione		Maslana			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		51a			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Maslana					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		51b			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Maslana					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		52			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Piccinella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

sett.2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		53			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Piccinella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

24/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		54			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baita di Coca mt. 1950					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio in stato di abbandono. Le finestre sono state ricoperte con delle lamiere; quella posteriore è stata parzialmente divelta.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

		rilevatore	BM	scheda n.	55						
Comune censuario		Bondione	localizzazione	Stazione Pinnacolo mt 1800							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Stazione a monte del vecchio piano inclinato di inestimabile valore storico.						Stabile fatiscente e indebolito. Nelle vicinanze è presente una cabina di trasformazione elettrica.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		56			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		vicinanze cascate					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Vecchio edificio in completo abbandono.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

30/09/09		rilevatore		BM		scheda n.		58			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		a metà strada del Curò mt 1400					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Punto di ristoro.						Rimangono in sito solo le basi della preesistente struttura. Interventi di ricostruzione dovranno essere qualificati dal punto di vista paesistico.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

09/06/07		rilevatore		BM		scheda n.		59			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite Casinel mt. 1650					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edifici recuperati a funzioni residenziali temporanee.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

13/06/08		rilevatore		BM		scheda n.		60			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baita Zavaritt al Curò mt 1900					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Riadeguare le superfetazioni.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

24/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		61			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baita Simba mt. 2080					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
		X							X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio poco individuabile perché ben inserito nel contesto ambientale.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

03/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		62			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baita Intermedia mt. 2012					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
		X							X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
I due edifici sono stati recentemente ristrutturati e ben inseriti nel contesto ambientale.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/07/09		rilevatore		BM		scheda n.		63			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Casamatta bivacco AES mt. 2591					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrabile		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio storico ben recuperato e da valorizzare ulteriormente.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X				X					
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		64			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		bivacco AEM mt. 2606					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
					X						
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

03/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		65			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		postazione guardacaccia mt. 2400					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Costruzione ben inserita nel contesto ambientale e con materiali rinvenuti in loco.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		66			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita di Sasna mt. 1961					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Gli edifici edificio d'alpeggio sono discretamente conservati											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		67			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		ruderi di Sasna mt. 1800					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Sono presenti ruderi di cui restano solo alcune pareti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		68			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Pasevra mt 1607					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
I tre edifici sono stati di recente recuperati e dotati di impianto fotovoltaico.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		69			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Crostaro mt. 1701					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
In posizione con vista sull'abitato di Lizzola.						I due edifici sono stati dismessi. Il tetto presenta vecchie lamiere arrugginite.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		70			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Fles basso mt. 1605					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						I due edifici presenti sono stati recuperati in modo diverso. Presente impianto fotovoltaico.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		71			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Fles basso mt. 1580					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		72			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		entrata miniera mt. 1400					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Struttura con legno a vista. La viene attribuita classificazione. Nel PGT l'immobile è in zona E6.						La funzione didattico-museale cui la struttura è dedicata, necessita di una adeguata sistemazione e manutenzione dell'area circostante, compresa la strada di arroccamento.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		73			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Maneggio Piane mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						La tettoia in lamiera posta sopra l'ingresso è incoerente con l'insieme della struttura.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		74			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Sede Alpini mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Arg	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		75			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Grom mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		76a			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		76b			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive.						Copertura esistente in tegole di ardesia. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria, il manto di copertura esistente dovrà essere sostituito da lastre di ardesia a spacco naturale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		76c			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive.						Copertura esistente in tegole di ardesia. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria, il manto di copertura esistente dovrà essere sostituito da lastre di ardesia a spacco naturale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		76d			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive originarie						Sostituzione manto di copertura in lamiera con ardesia a apacco naturale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		76e			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive originarie						Sostituzione manto di copertura in lamiera con ardesia a apacco naturale. Adeguamento serramenti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		76f			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive originarie						Sostituzione manto di copertura in lamiera con ardesia a apacco naturale. Adeguamento serramenti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
 											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		77			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Stalle del Tuf mt. 1360					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche costruttive.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/04/08		rilevatore		BM		scheda n.		78			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Valdiline mt 1832					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Tetto in lamiera arrugginita. Adeguamento dei serramenti e della copertura.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

21/07/07		rilevatore		BM		scheda n.		79			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Cappella Manina mt 1796					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben conservato con le finestre scolpite a volta nella parte superiore.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

06/10/07		rilevatore		BM		scheda n.		80			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Asta Bassa					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'							NOTE				
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento elementi in dissonanza, copertura, aperture.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		81			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Piste sciistiche di Lizzola mt. 2000					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		è possibile raggiungerlo anche in seggiovia.			
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento della copertura a doppia falda e serramenti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		82			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Rifugio Campel mt 1500					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
											X
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		è possibile raggiungerlo anche in seggiovia.			
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adegumento delle murature in calcestruzzo con rivestimento in pietrame.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		83			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Rifugio Due Baite mt 1630					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
											X
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento delle murature in calcestruzzo con rivestimento in pietrame.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

13/12/06		rilevatore		BM		scheda n.		84			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Rifugio quota 2000					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
											X
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero		è possibile raggiungerlo anche in seggiovia.			
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

13/12/06		rilevatore		BM		scheda n.		85			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Rifugio Mirtillo mt 2000					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
											X
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrabile		strada sterrata		mulattiera		sentiero		è possibile raggiungerlo anche in seggiovia.			
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento caratteristiche tipologiche											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

02/11/07		rilevatore		BM		scheda n.		86			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Asta Alta mt. 1732					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
All'esterno risulta ben visibile l'incisione su un sasso risalente al 1955.						Adeguamento copertura e serramenti					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

01/03/09		rilevatore		BM		scheda n.		87			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna S. Alta mt. 1910					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
edificio ben recuperato dopo le valanghe del gennaio 2008. Residenza temporanea estiva.						La posizione, non la rende esente da rischi.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

02/01/08		rilevatore		BM		scheda n.		88a			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna Vaga Alta mt. 1819					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Sulla parte sinistra dell'ingresso principale è presente un sasso con incisa la data 1762.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

02/01/08		rilevatore		BM		scheda n.		88b			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna Vaga Alta mt. 1819					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		89			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna S. di mezzo mt. 1882					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Sono presenti solo alcuni ruderi dei vecchi muri.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

10/11/07		rilevatore		BM		scheda n.		90			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna Soliva Bassa mt. 1600					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'							NOTE				
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento caratteristiche tipologiche originarie						Adeguamento della copertura					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

20/10/07		rilevatore		BM		scheda n.		91			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna Vaga di Mezzo mt. 1660					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Il pavimento interno è in selciato. All'esterno è incisa la data 1950. Mantenimento caratteristiche tipologiche originarie.						Adeguamento della copertura e dei serramenti					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

12/03/08		rilevatore		BM		scheda n.		92			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Stalle Cassinelli mt. 1379					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
X											
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

20/10/07		rilevatore		BM		scheda n.		93			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna Vaga bassa mt. 1507					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento caratteristiche tipologiche origi						Adeguamento copertura-					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

25/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		94			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Baita Vigna Vaga ovest mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Edificio ben conservato.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

20/10/07		rilevatore		BM		scheda n.		95			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Prato di Vigna est mt. 1287					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben conservato e dotato di impianto fotovoltaico.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

20/10/07		rilevatore		BM		scheda n.		96			
Comune censuario		Fiumenero		localizzazione		Prato di Vigna bassa mt. 1240					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Sulla parete frontale dell'edificio è presente un dipinto da restaurare. Mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie.						Adegumento delle aperture					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		97			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Merelli mt 1350					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento dei serramenti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		BM		scheda n.		98			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		Baita Roncaglia mt 1100					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben recuperato così come l'area esterna.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		99			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		via Beltrame					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						x					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
x											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben recuperato così come l'area esterna.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
x	x	x									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		scheda n.		100a					
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite di Valbona mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X		X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


22/12/07		rilevatore		scheda n.		100b					
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite di Valbona mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X		X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
<p>Ammesso aumento volumetrico di mc. 35 per recupero abitativo sottotetto. L'incremento volumetrico è assoggettato alla corresponsione di uno standard qualitativo aggiuntivo al contributo di costruzione di € 3.000,00 finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio infrastrutturale agricolo e forestale comunale.</p>											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


22/12/07		rilevatore		scheda n.		100c					
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite di Valbona mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X		X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		scheda n.		100d					
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite di Valbona mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X		X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		scheda n.		100e					
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite di Valbona mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X		X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

22/12/07		rilevatore		scheda n.		100f					
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Baite di Valbona mt. 1300					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X		X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

11/06/09		rilevatore		BM		scheda n.		101			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Piano della Valle mt. 1735					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Bi	Tsci	Rsci
									X		
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrabile		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio difficilmente individuabile, tetto ricoperto di pietrami piatti, simili ad ardesia.						Le travi interne sono marcescenti.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											


16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		102			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		strada per Lizzola					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben recuperato così come l'area esterna.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		103			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		strada per Lizzola					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben recuperato così come l'area esterna.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		104			
Comune censuario		Lizzola		localizzazione		strada per Lizzola					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio ben recuperato così come l'area esterna.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		105			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Maslana					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X								X	
FOTOGRAFIE											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

13/01/14		rilevatore		MC-BL		scheda n.		106			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Dossi					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento attuali destinazioni d'uso come da scheda catastale box e magazzino.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X										
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		108			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Caffi					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											

16/10/09		rilevatore		MC-BL		scheda n.		109			
Comune censuario		Bondione		localizzazione		Polli					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									
FOTOGRAFIE											
											
Per ogni intervento edilizio obbligo di preventiva verifica di compatibilità con norme geologiche (Titolo 4 NTA PdR)											